




Nowości produktowe HC-CARGO w.41

Produkt	Zdjęcie	Nr Cargo	Zastępuje	Zastosowanie
Alternator		114023	102211-8560 Denso 31400-86G00 Suzuki	Suzuki Liana 1.3 (03.02; -), Subaru Justy 1.3, 1.5 (09.03; -), Suzuki Ignis 1.3, 1.5 (09.03; -)
Alternator		114158	102211-5360, 102211-22060 Denso, 27060-22060, 27060-22140 Toyota	Toyota Corolla 1.4, 1.6 (02.00; 01.02), Toyota Corolla 1.4, 1.6 VVTi (01.02; -), Toyota Corolla 1.8i16V (06.04; -)
Alternator		114301	8200228289, 8200299173 Renault, LR1150-706, LR1150-706B Hitachi	Renault Vel Satis 3.5 V6 (06.02; -); Renault Espace 3.5 (10.04; -)

Robert Bosch Sp. z o.o.
HC-CARGO Polska
ul. Firlika 20
60-692 Poznan, Polska

Tel. 61 8400940
Fax.61 8429907
cargo@cargo-pl.com

www.hc-cargo.com

Nowych klientów zapraszamy do rejestracji- kontakt pod numerem telefonu 61 84 00 940, lub poprzez stronę www.hc-cargo.com (z prawej strony, u góry, zakładka „ZAREJESTRUJ SIĘ”)