








BTA NOWOŚCI RYNEK OSOBOWY

Od czerwca br. w ofercie Inter Cars S.A. dostępne są nowe referencje piast oraz zestawów łożysk BTA. Poniżej szczegóły:

INDEKS	ZDJĘCIE	OE	OPIS
H1X019BTA		13502785	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD} (PIASTA) OPEL INSIGNIA 08-
H2X028BTA		03 28 006	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} OPEL INSIGNIA 08-
H2C023BTA		3701.82	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} (PIASTA) CITROEN Jumper, FIAT Ducato III, PEUGEOT Boxer 2.2HDI/3.0HDI 06- /1400kg/1600kg/
H2C024BTA		51754941	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} (PIASTA) CITROEN Jumper 06-, FIAT Ducato III 06-, PEUGEOT Boxer 06-
H1R011BTA		77 01 468 409	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD} RENAULT MASTER 2.0-2.5TD 80.08-98.07 FWD
H20046BTA		94535214	ŁOŻYSKA KOŁA {TYŁ} DAEWOO/CHEVROLET AVEO 1.2,1.4,1.4 16V 04.02- KALOS 1.2,1.4,1.4 16V 02.09-
H25013BTA		MB584790	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} MITSUBISHI SPACE WAGON 4WD, SPACE RUNNER 91 - ABS

H2Y011BTA		4721762AC	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} (PIASTA) CHRYSLER VOYAGER IV 08-
H10516BTA		51750-3J000	ŁOŻYSKA KOŁA {PRZÓD} (PIASTA) HYUNDAI SANTA FE 2.7, 2.2CRDI 05.11-
H25055BTA		3780A007	Zestaw łożysk koła {TYŁ} (PIASTA) MITSUBISHI PAJERO LONG 07-
H25046BTA		MR527452	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {TYŁ} (PIASTA) MITSUBISHI LANCER 1.3i 16V, 1.6i 16V 03-, LANCER KOMBI 1.6i 16V 03-
H10085BTA		96328337	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD} (PIASTA) DAEWOO / CHEVROLET EVANDA /EPICA / CAPTIVA 2.0i/2.0D 02-/06- +ABS
H20045BTA		96328248	ŁOŻYSKA KOŁA {TYŁ} (PIASTA KPL.) DAEWOO EPICA 06-, EVANDA 02-, LACETTI 04- (+ABS)
H12054BTA		43560-30010	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD, LEWO} (PIASTA) TOYOTA GS300 05.01-, GS350 06.07-, GS430 05.01-, GS450H 06.02-, IS220 05.11-, IS250 05.08-
H12055BTA		43550-30010	ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD, PRAWO} (PIASTA) TOYOTA GS300 05.01-, GS350 06.07-, GS430 05.01-, GS450H 06.02-, IS220 05.11-, IS250 05.08-

Więcej szczegółów na: www.bta-bearings.com